



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1771</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA DE EMISION:</b> Mayo 7 de 1996
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
<b>BARRIO:</b> Granjas de San Pablo
<b>LOCALIDAD:</b> Rafael Uribe Uribe
<b>UBICACION :</b> Av 14 A No 35 - 40 S.
<b>REF OPES:</b>

**CONTENIDO**

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Riesgo Alto por Deslizamiento
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> La vivienda esta ubicada en la parte superior de un talud vertical de aproximadamente 35 mts de alto, constituido por una alternancia de areniscos y arcillas con un grado de erosión medio.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Reubicar la vivienda y adecuar el área como espacio público.

Original Firmado por:  
 Director  
 DIRECCION

*Handwritten signature*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1771.

CONCEPTO TECNICO OPES	
<b>FECHA:</b> Abril 23 de 1996. <b>FECHA VISITA</b> Mayo 7 de 1996 <b>BARRIO</b> Granjas de San Pablo <b>LOCALIDAD</b> Rafael Uribe Uribe <b>LOCALIZACION</b> Av 14 A No 35-40.5 <b>REFERENCIA OPES</b>	
Alcaldia Local de Rafael Uribe U.	
CONTENIDO	
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA :</b>	
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b>	
Riesgo Alto por Deslizamiento	
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b>	
<p>La vivienda esta ubicada en la parte superior de una falda <sup>volcánica</sup> de aproximadamente 35mts de alto, constituido por una alternancia de arcillas y arenillas con un grado de erosión medio.</p>	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Reubicar la vivienda y adecuar el área como espacio público.	
<b>NOMBRE:</b> Nancy Alfonso B <b>PROFESION:</b> Ingeniera Geóloga <b>MATRICULA No.:</b> 1522349046 <b>FIRMA:</b> Nancy Alfonso B	
Rafael S. de D. y R. Ing. Civil 2520203395	