



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1788
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Resurrección
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION : Transv.14B Bis entre Diag.33A Bis hasta Diag. 33B sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA: - Barrio bien consolidado, de pendiente, suaves Geologicamente estable. - En está via encontramos presencia de asentamiento y en el costado occidental de está observamos un talud en rellenos realizado y reforzado por la comunidad - Con tratamiento de reforestación para evitar el arrastre de material.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: - Tener presente el lugar para recuperación de plan vial.

Original Afijado por el Sr. Director



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1788

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Junio 25/96

BARRIO Resurrección

LOCALIDAD Rafael Uribe

LOCALIZACION Transv. 14 B Bis Entre Diag. 33A Bis hasta Diag 33B Sur

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

DA PD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Barrio bien consolidado, de pendientes suaves Geologicamente estable.
- En esta via encontramos presencia de asentamiento y en el costado occidental de esta observamos un talud en rellenos realizado y reforzado por la comunidad, con tratamiento de reforestación para evitar el arrastre de material.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Tener presente el lugar para recuperación de plau uial.

NOMBRE: Patricia Pachón B.

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No.: 2522258503

FIRMA: