



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1789</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b> Junio 25 de 1996
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> D.A.P.D.
<b>BARRIO:</b> RESURECCION
<b>LOCALIDAD:</b> Rafael Uribe Uribe
<b>UBICACION :</b> Diag. 33B sur Entre Cra 8 y Cra 14C
<b>REF OPES:</b>

**CONTENIDO**

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Medio por Erosión
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> - Este sector del barrio se localiza sobre una zona topográficamente inestable con pendientes medias, vías sin pavimentar, erosionadas, con presencia de arrastre de material fino dejando como consecuencia agrietamientos y socavaciones. No tienen servicio de Alcantarillado.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> - Realizar sistema de drenaje y alcantarillado para mitigar el riesgo.

Original firmado por  
Eduardo Torres Díaz

*J2*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1789

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA

Junio 25/96

BARRIO Resurrección

LOCALIDAD Rafael Uribe

LOCALIZACION Dg. 33B Sur Entre Cra 8 y Cra 14C

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

DAPP

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Este sector del banno se localiza sobre una zona topográficamente inestable, con pendientes medianas, vías sin pavimentar, erosionadas, con presencia de ambiente de material fino dejado como consecuencia de agrietamientos y socavaciones. No tienen servicio de alcantarillado.

## RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar sistema de drenaje y alcantarillado para mitigar el riesgo.

NOMBRE: Patricia Pachon B.

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA: