

Alcaldia Mayor de Santalé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1791

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 25 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D

BARRIO: EL TRIUNFO

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

UBICACION :Diag. 33sur con Cra 15, 15A, 15C.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial, con pendientes bajas y viviendas bien fundadas.

En la parte tracera del barrio, sobre la Diag. 33sur, observamos un talud vertical sin ningún tratamiento, erosionado y con fisuras.

Encontamos viviendas recostadas sobre el mismo, sin ninguna protección y con el riesgo de ricibir el desprendimiento de material.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar tratamiento de talud.

Aislar las viviendas que se encuentran muy serca del talud.





Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



(9) A

FIRMA:

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: FECHA VISITA JUNIO 25/96 BARRIO EL Trivufo LOCALIDAD Rafer Uriba LOCALIZACION Diagonal 33 Sur con Cross 15, 15A, 15a REFERENCIA OPES
CONTENIDO DAPO
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:
a) TIPO DE RIESGO: Alto por deslizamiento
Zona residencial, cou peudieutes bajan y vivieudas beu fuudadar. En la parte tracero del barrio, sobre la la diag. 3350x: observamos su talud vartical siu uiuguu batamieuto, erosiouo- do y cou fisuras encoutramas sivieudas recontadas sobre encoutramas sivieudas recontadas sobre el momo, siu uiuguua proteccióu y cou el momo, siu uiuguua proteccióu y cou el riesgo de resibir el despreudimiento de
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Realizar tratamiento de talud Aislar las viviendos que se encuentran-muy serca de talud. NOMBRE: Fatna Tachon Bo PROFESION: Jno. Civil MATRICULA No.: 2000288703