



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1796
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: RESURECCION
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION : Cra 14 Asur No 40 -40 (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Muy alto por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA: Observamos una zona en el borde de un talud totalmente vertical con una altura aproximada de 15 metros. Esta es una vivienda que esta en la esquina y es la más afectada, su estructura esta totalmente deteriorada y afectada su localización. Para los habitantes de este sector el talud no se encuentra protegido ni delimitado.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se recomienda la reubicación del habitante de esta vivienda por estar en todo momento en un muy alto riesgo.

Original Firmado por
 José Sánchez Torres
 Director



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Junio 25/96

BARRIO Resurrección

LOCALIDAD Rafael Uribe

LOCALIZACION Cra 14A sur N° 40-40 (Pontual)

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

DAPD

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Muy alto (riesgo) por deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una zona en el borde de un talud totalmente vertical con una altura aproximada de 15 metros.

Esta es una vivienda que esta en la esquina y es la más afectada, su estructura esta totalmente deteriorada y afectada su localización.

Para los habitantes de este sector el talud no se encuentra protegido ni delimitado.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se recomienda la reubicación del habitante de esta vivienda por estar en todo momento en un muy alto riesgo.

NOMBRE: Patricia Pachou B.

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No: 2520258503

FIRMA: