



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1797**FECHA SOLICITUD:**

FECHA EMISION: Junio 25 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO: RESURECCFION

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

UBICACION : Diag. 44sur con Cra 14 G

REF OPES:

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

Alto por deslizamientos

JUSTIFICACION TECNICA:

Esta cuadra de viviendas se encuentran en la parte inferior de un talud vertical de aproximadamente 15 metros de altura y sin ningún tratamiento.

Observamos que los habitantes de estas viviendas afectadas tienen material de construcción para seguir adelante con sus obras sin importarles la afectación de dicho talud.(viviendas muy bien fundadas)

Direcciones : Diag. 44Asur No 14 G- 40/hasta/16.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda la evacuación de los habitantes de las viviendas de esta cuadra con el fin de evitar un posible desastre.

DIRECTOR

Original Firmado por:

Gué
Ortiz
Alfonso
Alfonso
Alfonso



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



000002
1797

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: JUNIO 25/96	
FECHA VISITA JUNIO 25/96	
BARRIO Resurrección	
LOCALIDAD Rafael Uribe	
LOCALIZACION Diag. 44A sur con Cra 146	
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO DAPD	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Alto por deslizamientos.	
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Esta cuadra de viviendas se encuentran en la parte inferior de un talud vertical de aproximadamente 15 metros de altura y sin ningún tratamiento. Observamos que los habitantes de estas viviendas afectados tienen material de construcción para seguir adelante con sus obras sin importar la afectación de dicho talud. (Viviendas muy bien fundadas). Dirección: Diag 44A sur N° 146 - 40/hoja/16	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda la evacuación de los habitantes de las viviendas de esta cuadra con el fin de evitar un posible desastre.	
NOMBRE: Patricio Pachón B.	
PROFESION: Ing. Civil	
MATRICULA No.: 2720252503	
FIRMA: 	