



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1800
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 28 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR
BARRIO: MARANDU
LOCALIDAD: Engativá
UBICACION : Calle 68 A No 111 c - 19
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Bajo por Inundación parcial.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana suelos muy blandos de baja resistencia. Servicios sin legalizar En algunas calles se produce inundación por falta del sistema de drenaje.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Para cualquier tipo de construcción ensayo de consolidación obligatoria. Construir sistemas de drenaje.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
 FECHA VISITA junio 28- 96
 BARRIO Morandú
 LOCALIDAD Cagaita
 LOCALIZACION Calle 68A No. 111C-19.
 REFERENCIA OPES

CONTENIDO *Compensar*

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo inundación parcial

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana suelos muy blandos de baja resistencia
- Servicios sine legalizar
- En algunos calles se produce inundación por falta de sistemas de drenaje.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier tipo de construcción ensayo de Causalidad es obligatorio

- Construir sistemas de drenaje.

NOMBRE: *Rafael S. Torres*
 PROFESION: *Ingr. Civil*
 MATRICULA No: *2520203395*
 FIRMA: *Rafael*