



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1817
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 3 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: VILLA GALDIS SECTOR II
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION : Cra 5 L con Calle 48 F sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: BAJO POR INUNDACION
JUSTIFICACION TECNICA: Barrio en desarrollo Vias sin pavimentar, con afectación por las aguas lluvias a causa de la falta del sistema de drenaje. Servicios básicos en vía de legalización. Afectación en la vía de acceso.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar sistema de drenaje para mitigar el riesgo.

RECIBIDO
DIRECCION
DE
OPES
2006
JUL 11 11:11 AM

[Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1817

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION: Julio 3/96	
ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD	
BARRIO: Villa Gladys (Sector II)	
LOCALIDAD: Rafael Uribe	
UBICACION: Cra 5L con Calle 48F Sur.	
REF OPES:	

CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO: Bajo por erosión	
JUSTIFICACION TECNICA: - Damio en desarrollo - Vias sin pavimentación, con afectación por las aguas lluvias a causa de la falta del sistema de drenaje. - Servicios basicos en via de legalización. - Afectación en la via de acceso	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar sistema de drenaje para mitigar el riesgo.	

Patricia Pachón Bola
 Inge. Civil
 2520254503



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

