



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1858
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 28 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: SANTA RITA
LOCALIDAD: SUBA
LOCALIZACION: Sin nomenclatura.
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO MEDIO POR INUNDACION
JUSTIFICACION TECNICA La vivienda se encuentra ubicado en una zona plana, con buen desarrollo de suelo, aproximadamente a 100 mtros del Jarillón que define la ronda del Rio Juan Amarillo. No hay pavimentación, el alcantarillado de aguas negras es comunal. No hay Alcantarillado de aguas lluvias, por lo cual se presentan encharcamientos.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar estudios de suelos antes de adelantar construcción

Original Firmado por:
Eduardo Pardo
DIREC. UR



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





1858

Oficina Mayor de Santare de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Junio 28/96

BARRIO: Santa Rita

LOCALIDAD: SUBA

LOCALIZACION: Ana Povech

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

Alcaldía

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por Fundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- * La vivienda se encuentra ubicado en una zona plana, con buen desarrollo de suelo, aproximadamente a 100 m del jarillón que define la Ronda del Río Juan Amarillo
- * No hay pavimentación, ni alcantarillado de aguas negras en comunal
- * No hay alcantarillado de aguas lluvias, por lo cual se presentan encharcamientos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- * Realizar estudios de suelos antes de adelantar construcción

NOMBRE: Doris Suarez

PROFESION: Geóloga

MATRICULA No. 1350

FIRMA: Doris Suarez

Isabel Santamaría de Nájera
Ing. Civil
C.C. 2520203395



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

