



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1860</b>	
<b>FECHA SOLICITUD:</b>	
<b>FECHA EMISION:</b> Julio 4 de 1996	
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> COMPENSAR	
<b>BARRIO:</b> EL PORVENIR	
<b>LOCALIDAD:</b> ENGATIVA	
<b>UBICACION :</b> Calle 68 B No 113 - 13	
<b>REF OPES:</b> AMG 1952	

**CONTENIDO**

<b>TIPO DE RIESGO:</b> BAJO POR INUNDACION
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Vivienda ubicada en zona plana. Las vías se encuentran sin pavimentar. Posee servicios de Acueducto, Alcantarillado, el servicio de Energía es provisional.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> No tiene riesgo para construir.

Original Firmado por  
José María Torres  
DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1860

CONCEPTO TÉCNICO OPES

El Pasaje  
Engratera  
Calle 68B No. 113-13.  
ATG 1952

CONTENIDO

GEOTECNICA:

bajo, por inundación

Y TECNICA:

vivienda ubicada en zona plana  
Las vías se encuentran sin pavimentar.  
Posee servicios de acueducto, alcantarillado, el servicio  
de energía es provisional


OPINIONES Y CONSIDERACIONES

no tiene riesgo para construir

Jose Luis Daza T.

Ingeniero civil

25202-34527 CNO



**ALCALDIA ENGATIVA LOCALIDAD DECIMA**

**ALE-1822-96**

Santa Fe de Bogotá, D.C., 11 de junio de 1996

O.P.E.S  
Am 6 / 1952  
1996 JUN 19 10 15

Doctor

**JOSE FIDEL TORRES PAEZ**

Director

Oficina para la Prevención de Emergencias

Alcaldía Mayor


Santa Fe de Bogotá, D.C.

Ref: Rad.3560.

Al referirse al asunto cite este número.

Comedidamente me permito dar traslado de la solicitud elevada a este Despacho mediante radicación de la referencia, respecto al informe de estado real de riesgo del predio ubicado en la calle 68B No.113-13 de propiedad del señor Aquilino Mayorga Corredor.

Cordialmente,

  
**RAFAEL ANTONIO QUINTERO CUBIDES**  
Alcalde Local de Engativá.

Gladys A.

opes, 1822

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  
Avenida Eldorado No. 55B-48  
Conmutador 2219888  
Fax 2219869  
Apartado Aéreo 49337  
Santafé de Bogotá D.C. Colombia

03560

Santa Fé de Bogotá D. C. 1996/05/27

31 MAY 1996

Señores  
ALCALDIA DE ENGATIVA  
Ciudad



*1/6*  
*respacho*  
*- Humita*  
*OPES*  
*- Informar*  
*al interesado*

Respetados señores:

Comedidamente solicito a ustedes, informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Propietario :	AQUILINO MAYORGA CORREDOR
Identificación :	223,918
Dirección :	CALLE 68B No 113-13
Barrio :	EL PORVENIR
Zona :	10

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados.

Cordialmente,

*Amanda Contreras*

AMANDA CONTRERAS  
Asistente División de Vivienda

