



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1870
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 16 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR
BARRIO: EL PALMAR II
LOCALIDAD: ENGATIVA
UBICACION : Cra 48A No 66A - 12
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: MEDIO POR INUNDACION
JUSTIFICACION TECNICA: Lote esquinero, ubicado en zona plana Posee las vías sin pavimentar Presenta servicios públicos provisionales El lote tiene construidas las excavaciones para las cimentaciones.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: No presenta riesgo para construir. Construir sistema de Alcantarillado.

Original Firmado por:
 Foto
 Fija
 Escudo
 Director



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1870

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Julio, 16 de 1996
FECHA VISITA	
BARRIO	El Palmar II,
LOCALIDAD	Eugalira
LOCALIZACION	Cra 48A No. 66A-12.
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	
medio, por inundación	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	
Lote esquinero, ubicado en zona plana Posee las vías en pavimentar Presenta servicios públicos provisionales El lote tiene construidas las excavaciones para las cimentaciones	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
no presenta riesgo para construir. construir sistema de alcantarillado	
NOMBRE:	Jose Luis Daza T.
PROFESION:	Ingeniero civil
MATRICULA No.:	25202-34527 CND
FIRMA:	<i>Jose Luis Daza T.</i>

compensar

Santafé de Bogotá D. C., 18 de 1996

Señores
ALCALDIA MENOR DE ENGATIVA
LOCALIDAD 10
CIUDAD.

1996 ABR 20 P. 14
S. H. S.
1010


Respetados señores:

Comendidamente solicito a usted (es), informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

DIRECCION: Carrera: 118A No. 66A-12
BARRIO EL PALMAR II
PROPIETARIO MARIA LEONILDE ACOSTA
CEDULA 51.583.383 de Bogotá

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados

Cordialmente,



Tel:4343937

Cu 54-113-30 OPES.