



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1905

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Julio 25 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: concejal Jorge Duran Silva

BARRIO: CASA LOMA

LOCALIDAD: KENNEDY

UBICACION : Entre calles 57 D y 57 G sur y cras 84 y 83

REF OPES: 2503

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio ubicado en zona plana, con las vías pavimentadas en concreto rígido.

Posee todos los servicios sin legalizar

Según plano para aprobación anexo, el barrio no presenta afectación por la ronda del Río Tunjuelito.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Mejorar drenaje de aguas lluvias.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 25 de 1996
 FECHA VISITA
 BARRIO Casa Loma
 LOCALIDAD Remedios
 LOCALIZACION entre calles 57D y 57E sur y Carreteras 84 y 83A
 REFERENCIA OPES 2503

CONTENIDO *Concejal*

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:
 ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
 barrio ubicado en zona plana, con las vias pavimentadas en concreto rigido.
 Posee todos los servicios sin legalizar.
 Según plano para aprobación anexo, ~~es~~ el barrio no presenta afección por la ronda del Rio Yonjelito

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
 mejorar drenajes de aguas lluvias

NOMBRE: José Luis Daza J.
 PROFESION: Ingeniero civil
 MATRICULA No.: 25202-34527 CND
 FIRMA: *José Luis Daza*