



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1915**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA DE EMISION:** Julio 26 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR

**BARRIO:** EL PROGRESO - ALFONSO LOPEZ

**LOCALIDAD:** USME

**UBICACION :** Cra 6A Este Bis No 93 - 69 sur (puntual)

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

**BAJO POR EROSION**

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona de pendientes moderadas y residencial

Vías sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias que arrastran material fino.

Los servicios básicos son provisionales y en mal estado, el sistema de alcantarillado no tiene capacidad para los habitantes de la zona.

Las aguas son manejadas por mangueras que en muchas oportunidades están poroseadas.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realizar obra con asesoría de personal calificado.

Original firmado por  
José Fidel Torres Jans  
DIRECCION



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1915

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 26/96  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO El Progreso - Alfonso Lopez.  
 LOCALIDAD Usme.  
 LOCALIZACION Cra 6A Este Rio No. 93-69 Sur (Puchal)  
 REFERENCIA OPES

CONTENIDO Compensar - Alcaldia Local.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

• Zona de pendientes moderados y residencial,  
 Vias sin pavimentar y erosionadas por acción  
 de las aguas lluvias que arrastran material  
 fino.  
 Los servicios basicos son provisionales y  
 en mal estado, el sistema de alcantarillado  
 no tiene capacidad para los habitantes de la  
 zona.  
 Las aguas son conducidas por mangueras  
 que en muchas oportunidades estan porrosadas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Replazar obra con asesoria de personal califi-  
cado.

NOMBRE: Patricia Pachou Bo  
 PROFESION: Ing. Civil  
 MATRICULA No.: 2500218503

FIRMA: