



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1925	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION: Julio 28 de 1,996	
ENTIDAD SOLICITANTE: Planeación	
BARRIO: Aurora II	
LOCALIDAD: Usme	
UBICACION : Cra 27 K Este No 91 F -18 Sur Int. 2 (Puntual)	
REF OPES:	
TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamiento	
JUSTIFICACION TECNICA: Esta zona se encuentra afectada por el relleno que se está realizando sobre el talud de la cantera La Perdigona y Villa Claudia los cuales pueden presentar deslizamientos. La zona se encuentra sobre via peatonal y con presencia de todos los servicios.	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	

Original Armado
Cra 8a No. 10 - 65 Of. 201
Tel.: 2863466
Fax: 2433491
DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





1925

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Julio 28-96
FECHA VISITA	
BARRIO	Aurora II
LOCALIDAD	Usme
LOCALIZACION	Coa 27K Este No. 917-18 Sur Int. 2. (Peatonal)
REFERENCIA OPES	2553
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Bajo por deslizamiento.
b) JUSTIFICACION TECNICA:	- Esta zona se encuentra afectada por el relieve que se esta realizando sobre el talud de la cantera la perdigona y villa Gladys Claudia los cuales pueden presentar deslizamientos. - La zona se encuentra sobre via peatonal y con presencia de todos los servicios.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
NOMBRE:	Patricia Pachon B.
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	250258503
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE