



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1930</b>	
<b>FECHA SOLICITUD:</b>	
<b>FECHA DE EMISION:</b> Agosto 04 de 1,996	
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
<b>BARRIO:</b> LOS ALMENDROS	
<b>LOCALIDAD:</b> BOSA	
<b>UBICACION :</b> Carrera 111 B No 41-43 Sur	
<b>REF OPES:</b>	
<b>CONTENIDO</b>	
<b>TIPO DE RIESGO:</b> Medio por inundación.	
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Lote sin construir ubicado en una zona plana. Las vías se encuentran sin pavimentar. Posee servicios de acueducto, energía y alcantarillado sanitario. El barrio se encuentra en desarrollo.	
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.	

Original Firmado por:  
Eduardo Ospina  
DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1930</b>	
<b>FECHA SOLICITUD:</b>	
<b>FECHA DE EMISION:</b> Agosto 04 de 1,996	
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
<b>BARRIO:</b> LOS ALMENDROS	
<b>LOCALIDAD:</b> BOSA	
<b>UBICACION :</b> Carrera 111 B No 41-43 Sur	
<b>REF OPES:</b>	
<b>CONTENIDO</b>	
<b>TIPO DE RIESGO:</b> Medio por inundación.	
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Lote sin construir ubicado en una zona plana. Las vías se encuentran sin pavimentar. Posee servicios de acueducto, energía y alcantarillado sanitario. El barrio se encuentra en desarrollo.	
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.	

Original Firmado  
Por: [Firma]  
DIRECTOR

[Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Agosto 4 de 1996
BARRIO	Los Arimendios
LOCALIDAD	Bosa
LOCALIZACION	Carrera 111 B No. 41-43 Sur
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	medio, por inundación
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>Lote sin construir ubicado en una zona plana          Las vías se encuentran sin pavimentar.          Posee servicios de acueducto, energía, alcantarillado sanitario.          El barrio se encuentra en desarrollo.</p>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.	
NOMBRE:	José Luis Daza T.
PROFESION:	Ingeniero civil
MATRICULA No.:	25202-34527 CND
FIRMA:	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención de Emergencias

