



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No. 1942 | |
|---|--|
| FECHA SOLICITUD: | |
| FECHA DE EMISION: Julio 29 de 1,996 | |
| ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local de Bosa | |
| BARRIO: Dindalito | |
| LOCALIDAD: Kennedy | |
| UBICACION : Cra 111 No 42-34 Sur | |
| REF OPES: | |
| CONTENIDO | |
| TIPO DE RIESGO: Bajo por inundación | |
| JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de una planta en obra negra. Posee servicios provisionales de acueducto y alcantarillado; energía en convenio. Las vías se encuentran sin pavimentar. | |
| CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir sistemas definitivos de acueducto y de alcantarillado. | |



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1992

| | |
|---|--|
| CONCEPTO TECNICO No. | |
| | |
| FECHA SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: Julio 29 de 1996 | |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | |
| BARRIO: Dindalito | |
| LOCALIDAD: Monserrate Km 42 | |
| UBICACION: Carrera 111 No. 42-34 (Calle) SUI | |
| REF: OPES | |
| | |
| CONTENIDO | |
| Alcaldia Local Bosa | |
| TIPO DE RIESGO: | |
| bajo, por inundación | |
| JUSTIFICACION TECNICA: | |
| <p>Vivienda de una planta en obra negra Posee servicios provisionales de acueducto y alcantarillado energía en convenio. Las vías se encuentran sin pavimentar</p> | |
| CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: | |
| <p>construir sistemas definitivos de acueducto y de alcantarillado</p> | |



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

