



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1973	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	Agosto 02 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D.
BARRIO:	Diana Turbay
LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe.
UBICACION :	Cra 3B No 49-07 Sur (Puntual).
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	Bajo por erosión
JUSTIFICACION TECNICA:	Zona de pendiente moderada y topografía regular, con vías sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias. La vivienda es de una planta y está muy bien fundada. Presencia de todos los servicios públicos.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	Para mejoras de vivienda asesorarse de personal especializado.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1973

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Agosto 2/96
BARRIO	Diána Turbas
LOCALIDAD	(Usme). Rafael Uribe D.
LOCALIZACION	Cra 3 B No. 49-07 SUR (Puntal)
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	Planearría
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	Bajo por erosión
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none">- Zona de pendiente moderada y topografía regular, con vici su pavimento y erosionados por acción de las aguas lluvias.- La vivienda es de una planta y esta muy bien fundada.- Presencia de todos los servicios básicos.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Para mejoras de vivienda asesorarce de personal especializado.	
NOMBRE:	Patricia Pachou B.
PROFESION:	Ing Civil
MATRICULA No.:	2520258503
FIRMA:	