



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1977</b>	
<b>FECHA SOLICITUD:</b>	
<b>FECHA DE EMISION:</b> Agosto 01 de 1,996	
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> D.A.P.D. Alcaldía Local	
<b>BARRIO:</b> Diana Turbay	
<b>LOCALIDAD:</b> Rafael Uribe Uribe	
<b>UBICACION :</b> Cra 2° F Este No 48 Z -07 Sur	
<b>REF OPES:</b>	
<b>CONTENIDO</b>	
<b>TIPO DE RIESGO:</b> Bajo por desfizamiento.	
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Zona de pendiente media con vías sin pavimentar, afectada por desfizamientos constantes. Observamos una vivienda de una planta con buena cimentación y lista para hacer la segunda planta. Presencia de todos los servicios básicos.	
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Solicitar asesoría profesional para realizar las mejoras de la vivienda.	



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1977

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Agosto 11/96
FECHA VISITA	
BARRIO	Diana Turbay Vieja D.
LOCALIDAD	Rafael Uribe D.
LOCALIZACION	Cra 2ª F Cole No. 4B-2-07 Sur.
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	DAPD - AL
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Bajo por deslizamiento
b) JUSTIFICACION TECNICA:	Zona de pendiente media, con uclor su pavimenter, afectada por deslizamientos constantes. Observamos una vivienda de 4 planta con buena cimentación y lnta para hacer la 2a planta. Presencia de todos los servicios basicos
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Solicitar asesoria profesional para realizar las mejoras de la vivienda.	
NOMBRE:	Patricia Pachón B.
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	257225703
FIRMA:	