



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1984	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION: Agosto 01 de 1,996	
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D. Alcaldía Local	
BARRIO: Diana Turbay	
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.	
UBICACION : Cra 1ª F No 48 R - 38 Sur	
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO: Medio por desfizamiento.	
JUSTIFICACION TECNICA: La zona en estudio se encuentra sobre una pendiente alta y de topografía irregular, con vías sin delimitar y presencia de desfizamientos y arrastre de material. La vivienda es de una planta en muy buen estado. Se observa que hay presencia de todos los servicios básicos.	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar canalización y orientación de aguas lluvias superficiales. Realizar mejoras a la vivienda con asesoría de personal calificado.	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





1987

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Agosto 11/96
FECHA VISITA	Diana Turbay
BARRIO	Rafael Uribe U.
LOCALIDAD	Cra 127 No. 48R-38 Sur
LOCALIZACION	
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	DAPD y AC
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Medio por deslizamiento
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - La zona en estudio se encuentra sobre una pendiente alta y de topografía irregular, con una su delimitar y presencia de deslizamientos y amastre de material. - La vivienda es de una planta en muy buen estado. - Se observa que hay presencia de todos los servicios básicos.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> - Realizar equalizaciones y orientacion de aguas lluvias superficiales. - Realizar mejoras a la vivienda con asesoria de personal calificado. 	
NOMBRE:	Patricia Pachou B.
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	250058703
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Página 1