



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1988	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION: Agosto 01 de 1,996	
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar Alcaldía Local	
BARRIO: Villa Gladys Sur	
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe	
UBICACION : Calle 48F Bis N° 5N-46 Sur	
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO: Bajo por erosión.	
JUSTIFICACION TECNICA: La zona se encuentra en la parte superior de una colina contando con pendientes moderadas y bajas, vías sin pavimentar y erosionadas por el arrastre de material fino que agrieta las mismas. Se encuentra en proceso de legalización.	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar canalización de aguas lluvias. Para realizar obra asesorarse de personal especializado	



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1986

CONCEPTO TECNICO CPES

FECHA: Agosto 11/96  
 FECHA VISITA:  
 BARRIO Villa Gladys Sur.  
 LOCALIDAD Rafael Uribe Uribe  
 LOCALIZACION Calle 48F, Bis No. 5N-46 Sur.  
 REFERENCIA CPES

CONTENIDO Compensar - Al

1. ZONIFICACION GEOTECHNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosion

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- La zona se encuentra en la parte superior de un colina  
 conlucado, con peudientes moderadas y bajas, via su  
 pavimenter y erosionadas por el arrastre de material fino  
 de agrieta los minmos.  
 Se encuentra en proceso de legalizacion.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar canalizacion de aguas lluvias.
- Para realizar obra asesoria de personal especializado

NOMBRE: Patricia Pacheco B  
 PROFESION: Ing. Civil  
 MATRICULA No.: 2322582503

FIRMA: