



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1994	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION: Agosto 05 de 1,996	
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar - Alcaldía Local	
BARRIO: Villa María	
LOCALIDAD: Suba	
UBICACION : Cra 111 N° 133A-38 (Puntual).	
REF OPES: AMG 2037	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO: Ninguno	
JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana con vías pavimentadas sin ninguna afectación. Vivienda de una planta en obra negra y esquinera. Presencia de todos los servicios básicos.	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1994

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Agosto 5/96
FECHA VISITA:
BARRIO Villa Maria
LOCALIDAD Suva
LOCALIZACION Ca. III No. 133A-38 (Puntual)
REFERENCIA OPES AMG. 8037

CONTENIDO: Compensar - AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana con vías pavimentadas sin ninguna afectación.
- Vivienda de una planta en obra negra y esquinera.
- Presencia de todos los servicios básicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Patricia Pachou B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA: