



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2003	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION:	Agosto 06 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE:	J.A.C. Alcaldía Local
BARRIO:	Los Laches
LOCALIDAD:	Santa Fe
UBICACION :	Diagonal 5 A N° 9 C -14 Este Interiores 6, 10 y 12
REF OPES:	2644
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	Medio por inundación.
JUSTIFICACION TECNICA:	<p>Las viviendas de los interiores 6, 10 y 12 presentan humedad permanente y algunas con fisuras. La causa de la humedad de dichas viviendas es originada en la vivienda ubicada por detrás de la casa del interior 12 en la cual la tubería interna presenta fugas continuas y los drenajes se encuentran obstruidos, razón por la cual el agua se infiltra en las casas vecinas. La vivienda actualmente se encuentra abandonada.</p>
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	<p>Informar a la mayor brevedad a la propietaria del inmueble para que realice las respectivas reparaciones, e informar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que suspenda el servicio en dicha vivienda.</p>



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



000002



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2003	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA DE EMISION: Agosto 06 de 1,996	
ENTIDAD SOLICITANTE: J.A.C. Alcaldía Local	
BARRIO: Los Laches	
LOCALIDAD: Santa Fe	
UBICACION : Diagonal 5 A N° 9 C -14 Este Interiores 6, 10 y 12	
REF OPES: 2644	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO: Medio por inundación.	
JUSTIFICACION TECNICA: Las viviendas de los interiores 6, 10 y 12 presentan humedad permanente y algunas con fisuras. La causa de la humedad de dichas viviendas es originada en la vivienda ubicada por detrás de la casa del interior 12 en la cual la tubería interna presenta fugas continuas y los drenajes se encuentran obstruidos, razón por la cual el agua se infiltra en las casas vecinas. La vivienda actualmente se encuentra abandonada.	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Informar a la mayor brevedad a la propietaria del inmueble para que realice las respectivas reparaciones, e informar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que suspenda el servicio en dicha vivienda.	

[Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2003

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Julio 29-96.
FECHA VISITA	Agosto, 6/96
BARRIO	Los Lagos
LOCALIDAD	Santafé
LOCALIZACION	Diag SA No. 9064 Este interiores 6, 10 y 12.
REFERENCIA OPES	2644.
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	- JAC. - Alcaldra Local Santa Fe'
a) TIPO DE RIESGO:	medio, por inundacion
b) JUSTIFICACION TECNICA:	Las viviendas de los interiores 6, 10, 12 presentan humedad permanente y algunas con fisuras. La causa de la humedad en dichas viviendas es originada en la vivienda ubicada por detras de la casa del interior 12 en la cual la tubería interna presenta fugas continuas y los drenajes se encuentran obstruidos razón por la cual el agua se infiltra en las casas vecinas. La vivienda actualmente se encuentro abandonado
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Informar a la mayor brevedad a la propietaria del inmueble para que realice las respectivas reparaciones; e informar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que suspenda el servicio en dicha vivienda.	
NOMBRE:	Jose Luis Daza T.
PROFESION:	Ingeniero civil
MATRICULA No.:	25202.34527 CMO
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

