

CONCEPTO TECNICO No. 2026

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B

BARRIO: LA AGUADITA

LOCALIDAD: SUBA

UBICACION : BARRIO

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR REMOCION EN MASA

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio se encuentra ubicado sobre arcillolitas de la formación Guaduas, con una morfología de alta pendiente.

Se presentan movimientos del tipo reptación de suelos, los cuales en el momento han afectado las viviendas produciendo agrietamientos con separaciones así como asentamientos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Adelantar estudio geotécnico con perforaciones para determinar soluciones definitivas

Reubicar 4 viviendas

Realizar filtro, parte media del barrio como medida eventual

Tramite



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

2026

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA FECHA VISITA ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B BARRIO: La Aguadita LOCALIDAD: Suba UBICACION: Barrio REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	
AITO POR REMOSION EN MASA	
JUSTIFICACION TECNICA:	
<p>El barrio se encuentra ubicado sobre arcillolitas de la Formación Guaduas, con una morfología de alta pendiente. Se presentan movimientos del tipo resaca de suelos, los cuales en el momento han afectado las viviendas produciendo agrietamientos con separaciones, así como asentamientos.</p>	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	
<ul style="list-style-type: none"> * Adelantar estudio Geotécnico, con perforaciones para determinar soluciones definitivas. * Reubicar 4 viviendas * Realizar Fello, parte media del barrio (como medida eventual) 	
NOMBRE Dora Suarez PROFESION Geóloga MATRICULA N° 1350 FIRMA Dora S.	Rafael Santamaría de Pineda Ing - Civil 2520203395 



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CONCEPTO TECNICO No. 2026**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:****ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B****BARRIO: LA AGUADITA****LOCALIDAD: SUBA****UBICACION : BARRIO****REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

ALTO POR REMOSION EN MASA

JUSTIFICACION TECNICA:

El barrio se encuentra ubicado sobre arcillolitas de la formación Guaduas, con una morfología de alta pendiente.

Se presentan movimientos del tipo reptación de suelos, los cuales en el momento han afectado las viviendas produciendo agrietamientos con separaciones así como asentamientos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Adelantar estudio geotécnico con perforaciones para determinar soluciones definitivas

Reubicar 4 viviendas

Realizar filtro, parte media del barrio como medida eventual





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000004

2026

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA FECHA VISITA ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B BARRIO: La Aguadita LOCALIDAD: Suba UBICACION: Barrio REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	
AITO POR REMOSION EN MASA	
JUSTIFICACION TECNICA:	
<p>El barrio se encuentra ubicado sobre ocurrencias de la Formación Guaduas, con una morfología de alta pendiente. Se presentan movimientos del tipo reptación de suelos, los cuales en el momento han afectado las viviendas produciendo agrietamientos con separaciones, así como asentamientos.</p>	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	
<ul style="list-style-type: none"> * Adelantar estudio Geotécnico, con perforaciones para determinar soluciones definitivas. * Reubicar 4 viviendas * Realizar Fello, parte media del Barrio (como medida eventual) 	
NOMBRE Don S. Surza PROFESION Geólogo MATRICULA N° 1550	<i>Paulo Santamaria de Pae</i> Ing - Civil 2520203395
FIRMA Don S.	<i>Paulo</i>



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

