

## CONCEPTO TECNICO No. 2035

**FECHA SOLICITUD:**  
**FECHA EMISION:** Agosto 13 de 1996  
**ENTIDAD SOLICITANTE:** Secretaría de Obras Públicas  
**BARRIO:** La Peña  
**LOCALIDAD:** Santa Fe  
**UBICACION:** Calle 6A No. 13-58 Este  
**REF. OPES:**

## CONTENIDO

## TIPO DE RIESGO

Bajo por inundación

## CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Determinar la ronda técnica de la quebrada, por parte de la Empresa de Acueducto, para establecer si la parte posterior del lote está invadiendo la ronda.

## JUSTIFICACION TECNICA

Lote de aproximadamente 10 m de frente por 25 m de profundidad, ubicado sobre un terreno con pendiente inclinada, en un sector con buen desarrollo urbanístico.  
 Posee cimentación y la estructura del primer piso, pero hasta el momento no se ha cubierto. Además ya tiene la instalación para el alcantarillado.  
 En general presenta condiciones de estabilidad, pero la parte posterior de este lote podría estar invadiendo la ronda técnica de la Quebrada Manzanares.

Original Firmado por:  
 Director

*[Handwritten signature]*

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C  
 Fondo para la Prevención y Atención  
 de Emergencias



## CONCEPTO TECNICO No. 2035

**FECHA SOLICITUD:**  
**FECHA EMISION:** Agosto 13 de 1996  
**ENTIDAD SOLICITANTE:** Secretaría de Obras Públicas  
**BARRIO:** La Peña  
**LOCALIDAD:** Santa Fe  
**UBICACION:** Calle 6A No. 13-58 Este  
**REF. OPES:**

## CONTENIDO

## TIPO DE RIESGO

Bajo por inundación

## CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Determinar la ronda técnica de la quebrada, por parte de la Empresa de Acueducto, para establecer si la parte posterior del lote está invadiendo la ronda.

## JUSTIFICACION TECNICA


Lote de aproximadamente 10 m de frente por 25 m de profundidad, ubicado sobre un terreno con pendiente inclinada, en un sector con buen desarrollo urbanístico.  
 Posee cimentación y la estructura del primer piso, pero hasta el momento no se ha cubierto.  
 Además ya tiene la instalación para el alcantarillado.  
 En general presenta condiciones de estabilidad, pero la parte posterior de este lote podría estar invadiendo la ronda técnica de la Quebrada Manzanaras.

Original firmado por:  
 José Fidel Torres  
 DIRECTOR

[Handwritten signature/initials]



ALCALDIA MAYOR DE SAN  
 Fondo para la Prevención y Atención  
 de Emergencias

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Agosto 13/96
BARRIO	La Peña
LOCALIDAD	Sta Fe
LOCALIZACION	calle 6A No. 13-58 este.
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	Bajo por Inundacion
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>Lote de Aproximadamente 10 m de frente por 25 m de profundidad, Ubicado sobre un terreno con pendiente inclinada, en un sector con buen desarrollo urbanístico.</p> <p>Posee cimentación y la estructura del primer piso, pero hasta el momento no se ha cubierto. Además ya tiene la instalación para el alcantarillado.</p> <p>En general presenta condiciones de estabilidad, pero la parte posterior de este lote, podría estar invadiendo la ronda técnica de la Quebrada Manzanares.</p>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<p>Determinar la ronda técnica de la quebrada, por parte de la Empresa de Acueducto, para establecer si la parte posterior del lote está invadiendo la ronda.</p>	
NOMBRE:	Pilar del Pozo García
PROFESION:	Geólogo
MATRICULA No.:	1539 C.P.6.
FIRMA:	 Carlos de N. S. S. Ing. Civil 8520203395