

CONCEPTO TECNICO No. 2043

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local
BARRIO: El Portal del Divino Niño
LOCALIDAD: Usme
UBICACION: Lote 6 Manzana 4 (Puntual)
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Alto por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar orientación de aguas lluvias superficiales.
 Reforestar y tratar los taludes.
 Solicitar el arreglo de la red de luz eléctrica.

JUSTIFICACION TECNICA

La zona en estudio se encuentra sobre una pendiente alta con topografía irregular y sin delimitación de vías.
 En la parte trasera del barrio observamos un talud deforestado. Las aguas lluvias no tienen ninguna orientación, las cuales ayudan a la desestabilización de los terrenos produciendo deslizamientos activos.
 Los postes de luz no se observan correctamente plomados y los cables están unidos de tal manera que es un riesgo para los habitantes de la zona.

Original Firmado por:
 Eusebio Pineda Torres

000002

CONCEPTO TECNICO No. 2043

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local
BARRIO: El Portal del Divino Niño
LOCALIDAD: Usme
UBICACION: Lote 6 Manzana 4 (Puntual)
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Alto por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar orientación de aguas lluvias superficiales.
Reforestar y tratar los taludes.
Solicitar el arreglo de la red de luz eléctrica.

JUSTIFICACION TECNICA

La zona en estudio se encuentra sobre una pendiente alta con topografía irregular y sin delimitación de vías.
En la parte trasera del barrio observamos un talud deforestado. Las aguas lluvias no tienen ninguna orientación, las cuales ayudan a la desestabilización de los terrenos produciendo deslizamientos activos.
Los postes de luz no se observan correctamente plomados y los cables están unidos de tal manera que es un riesgo para los habitantes de la zona.

Original
Emitido por
Eduardo
Díaz



CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Agosto 15/96
 FECHA VISITA: Agosto 15/96
 BARRIO: El portal del Divino Niño
 LOCALIDAD: Usme
 LOCALIZACION: Lote 6 Manzana 4 (Pantanal)
 REFERENCIA OPES:

Alcaldia local

a) TIPO DE RIESGO:

Atto por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La zona en estudio se encuentra sobre una pendiente alta con topografía irregular y sin delimitación de usos. En la parte hacia del barrio observamos un talud de resto de las aguas lluvias no tienen ninguna orientación las cuales ^{causan} desestabilización de los terrenos produciendo deslizamientos activos. Los postes de luz no se observan correctamente plomados y los cables están unidos de tal manera que es un riesgo para los habitantes de la zona.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar orientación de aguas lluvias superficiales
- Reparar y tratar los taludes
- Solicitar el arreglo de la red de luz eléctrica

NOMBRE: Patricia Pachón B.
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

000004

SECRETARIA DE GOBIERNO
 ALCALDIA MENOR
 USME ZONA 5a
 CORRESPONDENCIA
 RECIBIDO 2 AGO 1996
 RADICACION No. 2859

Santa Fe de Bogotá, D. C., Agosto 2 de 1996

Doctor
 GERMAN ENRIQUE PUENTES TORRES
 ALCALDE LOCAL DE USME
 Plaza Principal Usme

O.P.E.S.
 2883
 1996 AGO - 2 A 11:52

Por medio de la presente me dirijo a Usted para solicitarle si es posible se comunicara con la O.P.E.S. para que se emitiera un concepto técnico sobre un lote que está ubicado en el Barrio El Portal del Divino Niño lote 6 manzana 4, dicho lote se encuentra en Alto Riesgo la que la explicación se hizo sobre un relleno y la tierra se está deslizando.

Agradezco de antemano, la atención que Usted pueda prestarle a la presente.

Atentamente,


 LUIS CARLOS PERDOMO
 C.C. 4.883.311 Bogotá