

000007

CONCEPTO TECNICO No. 050

**FECHA SOLICITUD:**  
**FECHA EMISION:** Agosto 3 de 1996  
**ENTIDAD SOLICITANTE:** Secretaria de Obras Públicas, Alcaldía Local  
**BARRIO:** Brasil II Sector II Etapa  
**LOCALIDAD:** Bosa  
**UBICACION:** Carrera 101C No. 50-27 Sur  
**REF. OPES:**

CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO**

Medio por inundación

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES**

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

**JUSTIFICACION TECNICA**

Predio ubicado en zona plana en material arcilloso-limoso.  
Las vías se encuentran sin pavimentar y en mal estado.  
Posee servicios provisionales de acueducto y alcantarillado, energía en convenio.

Original  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION  
Original  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION

12



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

<b>CONCEPTO TECNICO No.</b>	
<b>FECHA</b> <b>FECHA VISITA</b> Agosto 03/96 <b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> S.O.P., Alcaldía Local <b>BARRIO:</b> Brasil II sector II etapa <b>LOCALIDAD:</b> Bosa <b>UBICACION:</b> Carrera 101C No. 50-27 Sur <b>REF OPES:</b>	
<b>CONTENIDO</b>	
<b>TIPO DE RIESGO:</b>	- S.O.P. - Alcaldía Local
medio por inundación	
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b>	
piedra ubicado en zona plana en material arcilloso limoso Las vías se encuentran en pavimento y en mal estado Posee servicios provisionales de acueducto y alcantarillado energía en convenio	
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b>	
construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo	
<b>NOMBRE</b> Jose Luis Oaza T. <b>PROFESION</b> Ingeniero Civil <b>MATRICULA N°</b> 25202.34527 CNO	
<b>FIRMA</b>	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias




Santafé de Bogotá D.C., Julio 17 de 1.995

000003

1995 JUL 17 A 11:52

Doctor  
ALVARO ENRIQUE VELASCO CERON  
Director División de Estudios  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
Carrera 30 No. 24-80 piso 16  
Ciudad



Respetado doctor Velasco:

Compañeramente solicito a usted (es), informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

DIRECCION: Carrera: 101C No.50-27 Sur  
BARRIO: BRASIL II SECTIR II ETAPA. ZONA 7 BOSA.  
PROPIETARIO: LUIS ALBERTO GONZALEZ  
CEDULA: 19.426.774 DE BOGOTA.-  
TRABAJADOR DE LA EMPRESA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus ahijados.

Cordialmente,

*[Handwritten signature]*

Teléfonos 780-2256-719.52-26

80  
Feb. 86

OPES

C19 B # 10-65 OF. 201

190520 2/95

2863466 Luz Elena Moreno

Of. 16-16  
CUL 54 N° 13-30