

CONCEPTO TECNICO No. 2068**FECHA SOLICITUD:**

FECHA EMISION: Agosto 20 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL Y ALCALDIA LOCAL

BARRIO: VILLA DE LOA SUACES

LOCALIDAD: KENNEDY

UBICACION : Calles 58 sur y 58F sur por Cras 78A y 81A

REF OPES:

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes bajas y planas, topografía regular, delimitando por el Río Tunjuelito el cual no tiene ninguna protección ni aislamiento.

No está delimitada la Ronda Técnica pero no hay viviendas afectadas.

Viviendas bien fundadas, sobre vías pavimentadas

Presencia de servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar delimitación de Ronda Técnica y protección de las orillas del Río Tunjuelito.

Realizar instalación de redes de distribución para el suministro de Gas Natural.

CONCEPTO TECNICO No. 2068

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Agosto 20 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL Y ALCALDIA LOCAL

BARRIO: VILLA DE LOA SUACES

LOCALIDAD: KENNEDY

UBICACION : Calles 58 sur y 58F sur por Cras 78A y 81A

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes bajas y planas, topografía regular, delimitando por el Río Tunjuelito el cual no tiene ninguna protección ni aislamiento.

No está delimitada la Ronda Técnica pero no hay viviendas afectadas.

Viviendas bien fundadas, sobre vías pavimentadas

Presencia de servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar delimitación de Ronda Técnica y protección de las orillas del Río Tunjuelito.

Realizar instalación de redes de distribución para el suministro de Gas Natural.



000002
2068

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 20/96
BARRIO Villa de los Sauces
LOCALIDAD Kennedy
LOCALIZACION Calles 58 Sur y 58 F Sur por Cras 78A y 81A
REFERENCIA OPES

Gas Natural y AC

a) TIPO DE RIESGO:
Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de pendientes bajas y planas, topografía regular, delimitado por el Rio Tunjelito el cual no tiene ninguna proyección ni aislamiento
- No esta delimitada la Rouda Tecnica aunque no hay viviendas afectadas
- Viviendas bien fundadas, sobre vías pavimentadas
- Presencia de servicios basicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar delimitación de Rouda tecnica y protección de los orillos del Rio Tunjelito.
- Realizar instalación de red de distribución para el suministro de gas Natural

NOMBRE: Patricia Pachou Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 27202578503

FIRMA: