

CONCEPTO TECNICO No. 2096**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Septiembre 5 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** RED DE SOLIDARIDAD**BARRIO:** JUAN JOSE RONDON**LOCALIDAD:** USME**UBICACION :** Cra 17A Este No 87 - 15 sur**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vias afectadas por el mal manejo de las aguas lluvias sin orientación.
La zona no cuenta con sistemas de Acueducto ni Alcantarillado

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No hay afectación en caso de construcción.

*17**CA*



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2096

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Agosto 29/96
BARRIO	El Jai Jose Roudou
LOCALIDAD	Usme
LOCALIZACION	Cra 17A Este # 87-15 Sur
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
Red de Solidaridad	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	
Bajo por deslizamiento	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	
<ul style="list-style-type: none"> - Vias afectadas por el mal manejo de las aguas lluvias sin orientacion. - La zona no cuenta con sistemas de alcantarillado ni alcantarillado 	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
No hay afectacion en caso de construccion.	
NOMBRE: Patricia Patricia B	
PROFESION: Ing Civil	
MATRICULA No.: 2720258503	
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE