CONCEPTO TECNICO No. 2109

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Septiembre 5 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**RED DE SOLIDARIDAD-ALCALDIA LOCAL**
BARRIO:	**JUAN JOSE RONDON**
LOCALIDAD:	**USME**
UBICACION :	**Cra 17 C Este No 87A - 15/16/22/46 sur (puntual)**
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos viviendas en proceso constructivo situadas una zona de pendientes bajas, con afectación por arrastre de material fino a causa de las aguas lluvias en época de invierno.

La zona en estudio no cuenta con sistemas de Acueducto y Alcantarillado ni drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.

Realizar canalización de aguas lluvias superficiales

Solicitar la construcción de los sistemas de drenaje

ALCALDIA MAYOR DE
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

CONCEPTO TECNICO No. 2109

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996	
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD-ALCALDIA LOCAL	
BARRIO: JUAN JOSE RONDON	
LOCALIDAD: USME	
UBICACION : Cra 17 C Este No 87A - 15/16/22/46 sur (puntual)	
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos viviendas en proceso constructivo situadas una zona de pendientes bajas, con afectación por arrastre de material fino a causa de las aguas lluvias en época de invierno.
La zona en estudio no cuenta con sistemas de Acueducto y Alcantarillado ni drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.
Realizar canalización de aguas lluvias superficiales
Solicitar la construcción de los sistemas de drenaje

Fabio Bonilla Ríos

ALCALDÍA MAYOR DE ...
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

2109

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 29/96
BARRIO Juan Jose Rondon
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Cra 17C Este Nº 87A-15/16/22/46 Sur (Puntuales)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Red de Solidaridad – AC

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Observamos viviendas en proceso constructivo situadas en una zona de pendientes bajas, con afectación por arrastre de material fino a causa de las aguas lluvias en epoca de invierno.
- La zona en estudio no cuenta con sistemas de alcantarillado, acueducto ni drenaje.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Solicitar asesoria profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.
- Realizar canalización de aguas lluvias superficiales
- Solicitar la construcción de los sistemas de drenaje, alcantarillado y acueducto.

NOMBRE: Patricia Jaduan B
PROFESION: Ing civil
MATRICULA No.: 2520228503

FIRMA: