

CONCEPTO TECNICO No. 2117

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL

BARRIO: JUAN JOSE RONDON

LOCALIDAD: USME

UBICACION : Calle 87A sur No 12B - 04 Este.(puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO.


JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda en latas con afectación de aguas negras en su frente
 Zona de pendientes medias y topografía irregular.
 Vías sin pavimentar ni delimitar con afectación por arrastre de material fino.
 El sector no cuenta con sistemas de alcantarillado, aguas potables ni drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje, Alcantarillado y aguas potables.
 Canalizar las aguas lluvias superficiales.

Verónica Hernández



OP

CONCEPTO TECNICO No. 2117

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
--

ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD - ALCALDIA LOCAL

BARRIO: JUAN JOSE RONDON

LOCALIDAD: USME

UBICACION : Calle 87A sur No 12B - 04 Este.(puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda en latas con afectación de aguas negras en su frente
Zona de pendientes medias y topografía irregular.

Vías sin pavimentar ni delimitar con afectación por arrastre de material fino.

El sector no cuenta con sistemas de alcantarillado, aguas potables ni drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje, Alcantarillado y aguas potables.
Canalizar las aguas lluvias superficiales.

ALCALDIA MAYOR DE



Fondo para la Prevención y Atención
de Emergencias

Handwritten signature: J. J. Rondon

Handwritten initials: J.R.



2117

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Agosto 29/96
BARRIO	Juan José Roldán
LOCALIDAD	Usme
LOCALIZACION	Calle 87A Sur N° 12 B -04 Est (Parcial)
REFERENCIA OPES	AL - Red de Saldandad
a) TIPO DE RIESGO:	
Bajo por deterioro	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	
<ul style="list-style-type: none"> - Observamos una vivienda en latón con afectación por aguas negras en su frente - Zona de pendientes medianas y topografía irregular. - Vías sin pavimentar ni delimitar con afectación por arroyo de material fino. - El sector no cuenta con sistemas de alcantarillado, aguas potables ni drenaje. 	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> - Realizar sistema de drenaje, alcantarillado y aguas potables - Canalizar las aguas lluvias superficiales. 	
NOMBRE:	Patricia Pachou B.
PROFESION:	Ing Civil
MATRICULA No.:	242028503
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE