

CONCEPTO TECNICO No 2376

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 15 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR

BARRIO: Villa Maria

LOCALIDAD: SUBA

UBICACION: Calle 133A No 112B-83 (Puntual)

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes planas.
Vias pavimentadas.
Viviendas bien fundadas
Presencia de todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Roby Souto

P.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA Septiembre 30 /96 FECHA VISITA Octubre 10 /96 ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local - Compensar BARRIO: Villa Maria LOCALIDAD: Suba UBICACION: Calle 133A No. 112B-83 (Puntual) REF OPES:	
CONTENIDO	
Compensar - AL	
TIPO DE RIESGO:	
Ninguno	
JUSTIFICACION TECNICA:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zona de pendientes planas. - Vias pavimentadas - Viviendas bien fundadas. - Presencia de todos los servicios basicos. 	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	
NOMBRE Patricio Pachón B. PROFESION Ing. Civil MATRICULA N° 2520258303 FIRMA	



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

