



CONCEPTO TECNICO No 2399

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 17 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR
BARRIO: Villa Gladys
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION: Calle 48 F No 5N-05 sur (Puntual)
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector en estudio es de pendientes bajas y topografia irregular.
Ausencia de sistema de drenaje ni orientacion de aguas lluvias superficiales.
Observamos arrastre de material fino el cual socava y afecta las vias principales.
Se encuentran en proceso de legalizacion.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoria profesional para la construccion de cualquier tipo de obra.

Vertical signature or stamp on the left margin.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Octubre 11/96
BARRIO: Villa Gladys
LOCALIDAD: Rafael Uribe
LOCALIZACION: Calle 48F N° 5N-05 Sur (Puntal)
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA Compensar -AL

A) TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslicamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:
- El sector en estudio es de pendientes bajas y topografía irregular.
- Ausencia de sistema de drenaje u orientación de aguas lluvias superficiales, observamos arrastre de material fino el cual socava y afecta las vías principales.
- Se encuentran en proceso de legalización

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:
Solicitar asesoría profesional para la construcción de cualquier tipo de obra

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520252503
FIRMA: 