


**CONCEPTO TECNICO No 2401**

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 17 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL - COLSUBSIDIO

BARRIO: Villa Gladys

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

UBICACION: Calle 48 F sur No 5N - 11 (Puntual)

REF. OPES:

**CONTENIDO**

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes bajas.

Topografia irregular.

Afectación por arrastre de material fino el cual produce deslizamientos activos en la zona.

Via de acceso en estado erosivo.

Se encuentran en proceso de legalización.

Viviendas bien fundadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.

**OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE**

Cra 54 No 13-30 Piso 2° tel. 2 116376

Santa Fe de Bogotá, D.C.

*Handwritten signature: Dany Bautista D.C.*

2401

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Octubre 11/96
BARRIO:	Villa Gladys
LOCALIDAD:	Rafael Uribe
LOCALIZACION:	Calle 48F N° 5 N- 11 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES:	
ZONIFICACION GEOTECNICA	Colsubsidio - AL
A) TIPO DE RIESGO:	Bajo por deslizamiento
B) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona de pendientes bajas</li> <li>- Topografía irregular</li> <li>- Afectación por arrastre de material fino el cual produce deslizamientos activos en la zona.</li> <li>- Via de acceso en estado erosivo</li> <li>- Se encuentran en proceso de legalización</li> <li>- Viviendas bien fundadas.</li> </ul>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:	Solicitar asesoría profesional para la realización de cualquier tipo de construcción.
NOMBRE:	Patricia Pachou B.
PROFESION:	Ingeniera
MATRICULA No.:	252258708
FIRMA:	