

## CONCEPTO TECNICO No. 2327

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Octubre 3 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR - S.O.P.

BARRIO: OLARTE

LOCALIDAD: BOGA

UBICACION : Calle 56F No 73 - 61 sur

REF OPES:

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de dos pisos ubicada en zona plana  
 Las vías se encuentran pavimentadas  
 Posee todos los servicios básicos legalizados.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta problema para ampliación de la vivienda.

*Proly Sautouris d.r.*

*20*

2327

CONCEPTO TECNICO OPES	
<b>FECHA:</b> <b>FECHA VISITA:</b> septiembre 29 de 1996 <b>BARRIO:</b> Norte <b>LOCALIDAD:</b> Bosa <b>LOCALIZACION:</b> Calle 567 No. 73-61 Sue. <b>REFERENCIA OPES</b>	
CONTENIDO	
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA:</b>	- S.O.P - Compensar
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b>	ninguno
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b>	vivienda de dos pisos ubicada en zona plana Las vias se encuentran pavimentadas. Posee todos los servicios básicos legalizados
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
no presenta problema para ampliación de la vivienda	
<b>NOMBRE:</b> José Luis Daza 1 <b>PROFESION:</b> Ingeniero civil <b>MATRICULA No.:</b> 2520234527 CND <b>FIRMA:</b> 	