# CONCEPTO TECNICO No 2350

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 9 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA
BARRIO: José Antonio Galán
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION: Cra 81F No 63A - 27 Sur
REF. OPES:

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR INUNDACION EN EPOCA DE INVIERNO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de dos plantas ubicada en zona plana con problema de inundación en epoca invernal ocasionado por el taponamiento de los sumideros y pozos de inspección .

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar mantenimiento de los sumideros y pozos de inspección.
Colocar válvula para evitar la devolución de las aguas negras hacia las viviendas.

D.P

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA:** octubre 7 de 1996
**BARRIO:** Jose Antonio Galan
**LOCALIDAD:** ~~X~~ Bosa
**LOCALIZACION:** Carrera 81F No. 63A-27 sur
**REFERENCIA OPES:**

**ZONIFICACION GEOTECNICA** - Alcaldia de Bosa

**A) TIPO DE RIESGO:**
alto por inundación en época de invierno

**B) JUSTIFICACION TECNICA:**
vivienda de dos plantas ubicada en zona plana con problema de inundación en época invernal ocasionado por el taponamiento de los sumideros y pozos de inspección.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:**
- Realizar mantenimiento de los sumideros y pozos de inspección
- colocar válvula para evitar la devolución de las aguas negras hacia las viviendas.

**NOMBRE:** Jose Luis Daza T.
**PROFESION:** Ingeniero civil
**MATRICULA No.:** 2520234527 CND
**FIRMA:**