


**CONCEPTO TECNICO No 2397**
**FECHA DE SOLICITUD:**
**FECHA EMISION:** 17 de Octubre de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR

**BARRIO:** Mirador de Marrocos

**LOCALIDAD:** RAFAEL URIBE URIBE

**UBICACION:** Cra 5M No 48P - 68 sur (Puntual)

**REF. OPES:**
**CONTENIDO**
**TIPO DE RIESGO:**
**BAJO POR DESLIZAMIENTO**
**JUSTIFICACION TECNICA:**

Observamos una vivienda de una planta en proceso constructivo (esquinera).  
 Con afectación por deslizamientos de material fino a causa de las aguas lluvias.  
 Localizado sobre una pendiente media, topografía irregular.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realizar canalización de aguas lluvias superficiales.

*Fredy Santamaría de R*

**OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE**

Cra 54 No 13-30 Piso 2° tel. 2 116376

Santa Fe de Bogotá, D.C.

2397

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Octubre 11/96
BARRIO:	Mirador de Marracos
LOCALIDAD:	Rafael Uribe
LOCALIZACION:	Cra 5 M N°48P -68 Sur (Pantual)
REFERENCIA OPES:	
ZONIFICACION GEOTECNICA	Compensar - AC
A) TIPO DE RIESGO:	Bajo por deslizamiento
B) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- observamos una vivienda de una planta en proceso constructivo (esquinera)</li> <li>- Con afectación por deslizamientos de material fino a causa de las aguas lluvias</li> <li>- Localizado sobre una pendiente media, topografía irregular.</li> </ul>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:	- Realizar canalización de aguas lluvias superficiales.
NOMBRE:	Patricia Pachón B.
PROFESION:	Ingeniera
MATRICULA No.:	2520258503
FIRMA:	