

(A)

CONCEPTO TECNICO No 2402

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 17 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Callejón de Santa Barbara

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

UBICACION: Cra 5 N bis No 48L - 15 sur (Puntual)

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Observamos una vivienda de dos plantas, sin delimitación de andenes, sobre una vía sin pavimentar donde se tienen socavaciones y deslizamientos de terreno a falta de la orientación de las aguas lluvias. Las redes de servicios fueron construidas por la comunidad. Topografía muy irregular y pendientes medias y bajas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Dar tratamiento al terreno y sembrar plantas para dar fortaleza al suelo.
Orientar las aguas lluvias superficiales.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE

Cra 54 No 13-30 Piso 2° tel. 2 116376

Santa Fe de Bogotá, D.C.

Analys Gantavio de R

RP

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA:	Octubre 11/96
BARRIO:	Callejon de Santa Barbara
LOCALIDAD:	Rafael Uribe
LOCALIZACION:	Cra 5 N Bis N° 48 L-15 (Puntal)
REFERENCIA OPES:	SUR
ZONIFICACION GEOTECNICA	AL
A) TIPO DE RIESGO:	Medio por deslizamiento
B) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - Observamos una vivienda de dos plantas, sin delimitacion de audeles, sobre una via sin pavimentar donde se tienen socavaciones y deslizamientos de terreno a falta de la orientacion de las aguas lluvias. - Las redes de servicios fueron construidas por la comunidad. - Topogra muy irregular y pendientes medias y bajas.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> - Dar tratamiento al terreno y sembrar plantas para dar fortaleza al suelo. - Orientar las aguas lluvias superficiales
NOMBRE:	Patricia Pachon B.
PROFESION:	Ing Civil
MATRICULA No.:	252028503
FIRMA:	