

CONCEPTO TECNICO No 2439

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 22 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: DNPAD

BARRIO: Olarte

LOCALIDAD: BOSA

UBICACION: Calle 56 D sur No 71F-18

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO, TECNOLÓGICO

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector afectado por almacenamiento de gas propano en las bodegas del salón comunal localizado en la cra 71D sur No 56D-15

En época invernal se presentan inundaciones debido al taponamiento de los sumideros.

Las vías se encuentran en buen estado.

Posee todos los servicios legalizados.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe reubicar el depósito de gas propano.

Reforestar la zona verde cercana al río Tunjuelito.

Realizar mantenimiento de sumideros.

Se debe dragar el Río Tunjuelito en este sector.

OPES - OFICINA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE

Cra 54 No 13-30 Piso 2° tel. 2 116376

Santa Fe de Bogotá, D.C.

Tracy Zantavilla D.R.

JP

2439

D.P.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Sept. 13 de 1996
FECHA VISITA: octubre 19 de 1996
BARRIO: Olarte
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: calle 56 D sur 71 F-18
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

- William Saade Vergel
Asesor del Director

A) TIPO DE RIESGO:

AHo, Tecnológico

B) JUSTIFICACION TECNICA:

Sector afectado por almacenamiento de gas propano en las bodegas del salón comunal localizado en la carrera 71 D Sur No. 56D-15.
En época invernal se presentan inundaciones debido al taponamiento de los sumideros
Las vías se encuentran en buen estado
Posee todos los servicios legalizados

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- se debe reubicar el depósito de gas propano
- reforestar la zona verde cercana al Rio Tunjelito
- realizar mantenimiento de sumideros
- se debe dragar el Rio Tunjelito en este sector

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: 