

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 23 de Octubre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL - COMPENSAR

BARRIO: San Antonio LOCALIDAD: BOSA

UBICACION: Calle 70 sur No 101B-15 (Puntual)

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso localizada en zona plana
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.
Está localizada en barrio en desarrollo.
Las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado. No presenta problema para ampliación de la vivienda.

W



Alcaidia Mayor de Santaté de 30203

William Moraci Vittor

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA VISITA Octubre 31 de 1906

BARRIO San Antonio

LOCALIZACION Calle 70, Nº 1018-16 (purtual)

CONTENIDO

Couperson

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de un piso localizada en zona plana Posee servicios provisionales de acueducto, calcantarillado sonitario, energía Esta localizada en barrio en desarrollo Plan vian se encuentran sin pavimentar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- construir à sistemas dejinitivos de alcontarillado - no presenta problema para ampliación de la viviendo.

NOMBRE: Jose Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero civil

MATRICULA No.: 7520734577 CNG

FIRMA:

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias