

**CONCEPTO TECNICO No 2525****FECHA DE SOLICITUD:****FECHA EMISION:** 6 de Noviembre de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** D.A.P.D.**BARRIO:** Santa Martha Sector II**LOCALIDAD:** USME**UBICACION:** Cra 26B este No 35A-30 sur (Puntual)**REF. OPES:** 4744**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:****BAJO POR DESLIZAMIENTO****JUSTIFICACION TECNICA:**

El sector en estudio se encuentra afectado por deslizamientos y erosión producidas por terrenos en la parte alta los cuales en época de invierno arrastran material fino.

Observamos viviendas bien fundadas.

Se encuentran provistos de todos los servicios básicos.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

En caso de la realización de cualquier tipo de construcción solicitar la asesoría de personal calificado.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000003

2525

<b>CONCEPTO TECNICO No.</b>	
FECHA	Sep - 17 - 96
FECHA VISITA	Octubre 31 196
ENTIDAD SOLICITANTE:	Planeación
BARRIO:	Santa Martha sector II
LOCALIDAD:	
UBICACION:	Cra 26 B Esti No 85 A - 30 Sur (Puntual)
REF OPES:	4744
<b>CONTENIDO</b>	
<b>TIPO DE RIESGO:</b>	
Bajo por deslizamiento	
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- El sector en estudio se encuentra afectado por deslizamientos y erosión producidos por terrazos en la parte alta los cuales en época de invierno muestran material fino.</li> <li>- Observamos viviendas bien fundadas.</li> <li>- Se encuentran provistos de todos los servicios básicos.</li> </ul>	
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b>	
En caso de la realización de cualquier tipo de construcción solicitar la asesoría de personal calificado.	
<b>NOMBRE</b>	Patricia Pachón B.
<b>PROFESION</b>	Ingen Civil
<b>MATRICULA N°</b>	2320258703
<b>FIRMA</b>	



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Gestión  
Reubicación

Tel: 7622919  
Prop. Maria del Carmen Suarez

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION: Octubre 31/96

ENTIDAD SOLICITANTE: Al

BARRIO: Santa Marta

LOCALIDAD: Usme

UBICACION: Calle 84 B Sur N° 27-01 Esta (Parcial)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

- Vivienda de una planta, sobre via pavimentada con rigido.
- El sector se encuentra afectado por deslizamientos a causa de terrenos inestables que se van erosionando por accion de las aguas lluvias sin orientacion, esto en la parte oriental.
- Presencia de servicios basicos

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Para la mejora de la vivienda solicitar personal especializado en su direccion.

NOMBRE Patricia Pachou B.

PROFESION Ing. Civil

MATRICULA 2520258503

FIRMA



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

