



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO No 2622

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 25 de noviembre de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: El Portal del Divino Niño

LOCALIDAD: USME

UBICACION: Lote 6 Manz. 4 No 5-69 (Puntual)

REF. OPES: 4169

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

En la zona encontramos pendientes medias, vías sin delimitar ni pavimentar, topografía irregular, este barrio se encuentra con problemas de asentamientos diferenciales en las viviendas, esto por estar sentadas sobre terrenos de relleno no consolidados a los que no se les realizó ningún tratamiento.

Observamos que el agua potable es conducida por mangueras y en mal estado esta siendo el enemigo grande del sector pues junto con las aguas lluvias desestabilizan el terreno produciendo deslizamientos activos sobre todo en época de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesorías técnicas y realizar estudios de suelos para que con esto se busque una buena fundación para construir así las viviendas sin peligro de los asentamientos.

Realizar obras de urbanismos para colaborar con el manejo del suelo.

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA SOLICITUD:	Agosto 20-96.
FECHA DE EMISION:	P. Noviembre 25-96.
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía de.
BARRIO:	El Portal del Divino Niño
LOCALIDAD:	Usme.
UBICACION:	Lote 6 M34 No. 5-69 (Pombal)
REF OPES:	4169
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	Alto por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA:	<p>En la zona encontramos pendientes medias, con su delimitar ni pavimentar, topografía irregular, este barrio se encuentra con problemas de asentamientos diferenciales en las viviendas esto por estar asentados sobre terrenos de relleno no consolidados a los que no se les realiza ningún tratamiento.</p> <p>Observamos que el agua potable es conducida por mangueras y en mal estado esto siendo el enemigo grande del sector pues junto con las aguas lluvias desestabilizan el terreno produciendo deslizamientos activos sobre todo en época de invierno.</p>
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar asesorías técnicas y realizar estudio de suelos para que con esto se busque una buena fundación para construir así las viviendas sin peligro de los asentamientos</li> <li>Realizar obras de urbanización <del>para</del> colaborar con el manejo del suelo.</li> </ul>
NOMBRE	Patricia Pachou B.
PROFESION	Ing. Civil
MATRICULA	2520258503
FIRMA	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE