

**PROYECTO: REUBICACIÓN FAMILIAS ALTO RIESGO  
SANTA FE DE BOGOTÁ**

**LOCALIDAD:** Santafé  
**CONCEPTO TÉCNICO No.** 12-2662



### 1. LOCALIZACIÓN

- **BARRIO:** Las Cruces
- **SECTOR:** -
- **DIRECCIÓN:** Cra 8 # 0-37 *12*

### 2. RIESGO

- **TIPO DE RIESGO:** Por Inestabilidad Estructural
- **GRADO DE RIESGO:** Alto

### 3. DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta en la cual habita una familia de 16 personas (10 menores de edad); corresponde a una construcción antigua, en adobe con techo de teja de barro y cobertizo en guadua con adobe. El techo y las paredes se encuentran altamente deteriorados.

Con los fuertes aguaceros que se presentaron en el mes de enero de 1.997, las estructuras de la vivienda cedieron produciéndose el colapso del techo de la cocina y parte del techo de una habitación. En el momento de la visita se observó como pañete de las paredes se va desprendiendo en forma repentina.

La parte anterior de la casa está separada por una pared en ladrillo de la parte antes mencionada, pero corresponde a las mismas condiciones de inestabilidad estructural. Allí habita una familia de 4 personas.

#### 4. RECOMENDACIÓN

Inicialmente se recomendó desalojar la mayor parte de la casa siendo habitable de manera provisional una sola de las habitaciones. Teniendo en cuenta que al colapsar parte del techo se destruyeron algunos enseres básicos, se solicitó a la UPES, a través del Comité Local de Emergencias, elementos básicos como colchonetas, cobijas y un menaje.

El día 20 de Marzo de 1.997 se realizó una nueva visita en donde se observó que han aparecido grietas en las paredes de la habitación donde se está alojando la familia de 16 personas. En términos generales las condiciones de inestabilidad han aumentado, por lo tanto se recomienda la evacuación total de la misma (una familia de 16 personas y otra de 4 personas) y estudiar la posibilidad de incluir estas familias en un plan de reubicación.

**PRIORIDAD:** Uno

#### 5. CONSIDERACIÓN Y OBSERVACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este estudio.

**NOMBRE:** PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.

**PROFESIÓN:** Geóloga

**MATRÍCULA No.** 1539 C.P.G.

**FIRMA** .....



Vo.Bo. ....

060597

ÁREA DE ANÁLISIS DE RIESGO