



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TÉCNICO No 3728


ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
OBJETIVO: CONSULTA PRELIMINAR PLAN PARCIAL
LOCALIDAD: SUBA
PREDIO: EL CAMPITO
TIPO DE RIESGO: Inundación por desbordamiento del río Bogotá
FECHA DE VISITA: 19 DE FEBRERO 2002

1. LOCALIZACIÓN

La Localidad de Suba está situada al extremo nor-occidental de Bogotá, limita por el norte con el Municipio de Chía y su prolongación con el Río Bogotá, por el Sur con la calle 100 y Río Juan Amarillo, por el occidente con el Río Bogotá y por el oriente con la autopista Norte.

El Predio EL CAMPITO con un área propuesta para plan parcial de 22.147 hectáreas se ubica en la parte nor-occidental de la localidad de Suba, aproximadamente entre las siguientes coordenadas:

Norte: 117.200 a 117.300
 Este: 996.200 a 996.400





Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

ANTECEDENTES

Para la localidad de Suba se han adelantado los siguientes estudios, que sirvieron de base para realizar la zonificación de amenaza por inundación por desbordamiento del río Bogotá:

- ✓ Estudio "Zonificación de Riesgo por Inundación en la Localidad de Suba" INGETEC S.A., 1997.
- ✓ Estudio "Zonificación de amenaza por inundación en el sector norte de la Localidad de Suba". ESTUDIOS Y ASESORIAS LTDA. 1998
- ✓ "Estudios Hidráulicos, Geotécnicos y Topográficos para definir el Nivel de los Jarillones y Obras Requeridas Para Mitigar el Riesgo de Inundación del Río Bogotá en el tramo Alicachin-La Conejera", HIDROESTUDIOS S.A. 2000

2. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

En visita efectuada al sector se observó que el predio es de topografía plana, con presencia de algunos rellenos hechos con materiales de desecho de construcción cubiertos de pastos.



Foto 1. Panorámica del predio EL CAMPITO. La topografía es predominantemente plana.



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Según el Mapa de Amenaza por Inundación (Mapa No. 3 del Decreto 619/2000) y a las verificaciones efectuadas en el terreno, el predio EL CAMPITO se encuentra en zona de amenaza baja por inundación producida por el desbordamiento del Río Bogotá.
- ✓ Es necesario considerar un sistema de drenaje que garanticen que la zona no presente anegamientos y un estudio de suelos que definan el tipo de cimentación más conveniente para hacer habitable la zona.

Ing. **FERNANDO PROAÑO L.**
Especialista en Recursos Hidráulicos
Especialista en Evaluación de Riesgos
MP 25202-35498 CND

Geol. **DORIS SUAZA ESPAÑOL**
Especialista en Evaluación de Riesgos
MP 1550 CPG

Vo.Bo. Ing. **JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos