



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 10

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 2 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D

BARRIO: Jerusalén sector Bellavista la Y

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Diag. 691 No 46C-25 sur

REF. OPES:

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta localizada en zona de pendiente media.

La vía se encuentra sin pavimentar.

Posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario, energía en convenio, gas y teléfono.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta problema para mejoras de la vivienda.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**