



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 12

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 2 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Berlín Sector II

LOCALIDAD: SUBA

UBICACION: Lote 5 Manz. 15 (puntual)

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector en estudio se encuentra afectado en épocas invernales por inundaciones.
Se encuentran sobre una zona plana a un nivel más bajo que el nivel del Río Bogotá.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Las viviendas del sector se deberían hacer a un nivel más alto que el de la rasante, esto para evitar amenazas constantemente por las inundaciones.

Solicitar asesoría técnica para la realización de cualquier tipo de vivienda.

NOMBRE: PATRICIA PACHON

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520258503

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE