

**DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 53**

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 9 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D

BARRIO: Barcelona sur Orienta:

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

UBICACION: Cra 9 No 39-09 sur (puntual)

REF. OPES:

**CONTENIDO**

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso en obra negra con cubierta en teja de zinc

Posee acceso peatonal mediante escaleras en concreto rígido de aguas negras, energía clandestina y teléfono.

Está ubicada en zona de pendiente alta.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

NOMBRE: JOSE ELIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 252023-627 CND

FIRMA:

**FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.**

FOPAL

Calle 54 No 13-30 2º piso

Santa Fe de Bogotá, D.C.