

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 54

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 9 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Barcelona

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

UBICACION: Calle 38A sur No 9-16

REF. OPES: 4230

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Casa lote de una planta con cubierta en teja de zinc.

Posee servicio de acueducto, alcantarillado de aguas negras y lluvias, energía en convenio y teléfono.

La vía se encuentra pavimentada en concreto rígido.

Está ubicada en zona de pendiente media.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta problema para ampliacion de la vivienda.

NOMBRE: JOSE LUIS DAZA

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA: 2520234527 CND

FIRMA:



FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

FOPAE

Calle 54 No 13-30 2º piso

Santa Fe de Bogotá, D.C.