



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 18

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 3 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Juan Pablo II 1 sector (puntual)

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Cra 18J No 69-15 sur

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 2 pisos, entrepiso en cemento, techo en teja de eternit, muros y estructuras en regular estado.

Predio ubicado en pendiente moderada, sobre unidades de roca competente de la formación Guaduas. Los sitios de problemas de remoción en masa se encuentran bastante distantes de la vivienda.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Demolición del rancho ubicado en la parte interior de la vivienda.
Construcción de columnas en el segundo piso a fin de reforzar la estructura.
Diseño y construcción de un sistema de manejo de aguas lluvias para el sector.

NOMBRE: JAVIER PAVA

PROFESION: Ing. Geólogo

MATRICULA: 15223-49048

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE