



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 20

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISION: 3 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Juan Pablo II 1er sector (puntual)

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Diag. 69A No 18J-76 sur

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, en material frágil, en regular estado.

Predio ubicado en una pendiente suave, sobre unidades de roca competentes de la formación guaduas.

No existen evidencias de movimientos de remoción en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Demolición del rancho ubicado en la parte posterior de la vivienda debido al mal estado.

Construcción de columnas y vigas para reforzar la estructura de la vivienda.

Diseño y construcción de un sistema de manejo de aguas lluvias para el sector.

NOMBRE: JAVIER PAVA

PROFESION: Ing. Geólogo

MATRICULA: 15223-49048

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE