



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 21

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA EMISIÓN: 3 de Diciembre de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: Juan Pablo II 1er sector (puntual)

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Diag. 69A No 18J-07 sur

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, entrepiso en concreto, muros en regular estado.
Predio ubicado en una pendiente suave, sobre una unidad de roca competente de la formación guaduas.
No existen evidencias de movimientos de remoción en masa en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas como refuerzo de la estructura.
Diseño y construcción del sistema de manejo de aguas lluvias.

NOMBRE: JAVIER PAVA

PROFESION: Ing. Geólogo

MATRICULA: 15223-49048

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE